JM
Johnson Matthey
Noble Metals

वाइयर का रोज़ाना रखरखाव

वाइयर संभालने के सुझाव

ये बहुत ज़रूरी है की वाइयर को ठीक प्रकार से रखा जाए. इससे वाइयर की शक्ति तथा गुणवत्ता बनी रहती है ओर वाइयर टूटती भी कम है. नीचे दिए गये सुझावों का प्रयोग करके आप लोग जॉनसन मैंथे से ली गयी वाइयर की क्षमता कायम रख सकते है एवं उसे टूटने से भी बचा सकते हैं.

1. वाइयर की रील को हमेशा उसके केस मैं रखें.

2. रील को हमेशा सीधा रखें जैसे की फोटो में दर्शाया गया है.

3. वाइयर को हमेशा उसकी दी गयी रील मैं ही रखें ओर उसके साथ दिए गये सहायक पट्टे (बेंड) को हमेशा उसके साथ रखें. अगर पट्टे (बेंड) को बदलने की ज़रूरत पढ़े तो कृपया बदल दे पर हमेशा रील के साथ रखें.

4. अगर रील पर वाइयर बची है तो ये बहुत ज़रूरी है की वाइयर का अंतिम भाग (सिरा) ठीक से बँधा हो नहीं तो पूरी रील ढीली हो जाएगी ओर वाइयर खराब हो जाएगी.



5. रील को कभी भी एक के उपर एक ना रखें. उससे वाइयर आपस मैं उलझ सकती है और रील भी खराब हो सकती है.
6. वाइयर को हमेशा समान तापमान मैं रखें. तापमान का अत्यधिक परिवर्तन वाइयर को रील मैं से ढीला कर सकता है. अगर वाइयर को कम तापमान मैं रखा गया है तो उसे उपयोग करने से पहले 24 घंटे तक कमरे के तापमान पर रखें. इससे वाइयर पर तनाव समायोजित /बराबर हो जाएगा.
7. वाइयर को हमेशा स्वच्छ वातावरण मैं रखें.
8. वाइयर को कभी भी नामी मैं ना रखें. इससे वाइयर आपस मैं चिपक सकती है ओर खोलते हुए टूट सकती है.